

Die Produktion der SENTIR bumper mit Polyurethanbehautung (Standard, wie auch Sonderausführungen) wird eingestellt sobald der aktuelle Lagerbestand aufgebraucht ist, spätestens jedoch zum 01. Juni 2017.

Manufacturing of SENTIR bumper covered with polyurethane (standard, as well as special variations) will be discontinued as soon as the current inventory is exhausted, but latest by June 1st, 2017.

Ersatzteile: Defekte Ware kann durch den unten aufgeführten Ersatzartikel ab sofort ausgetauscht werden.

Spares: *In case of needed spares, the replacement product can be provided right away.*

Reparaturen: Reparaturen werden, soweit noch Ersatzteile verfügbar sind, durchgeführt.

Repairs: *Repairs will be done as long as components are available.*

Ersatzartikel: ASO Safety Solutions empfiehlt als Ersatz folgendes Bauteil der SENTIR bumper Produktreihe einzusetzen: SENTIR bumper mit Kunstleder.

Replacement Products: *ASO Safety Solutions recommends following component of SENTIR bumper product series as replacement product: SENTIR bumper covered with artificial leather.*

Abgekündigte Produkte / Discontinued Products

Ersatzartikel / Replacement Products

105208	SENTIR bumper 53-100 U 4.3 schw/g (bl/y)	1701-1146	SENTIR bumper 60-100 L 4.3 schw/g (bl/y)
105203	SENTIR bumper 53-100 U 4.3 schwarz (black)	1701-1142	SENTIR bumper 60-100 L 4.3 schwarz (black)
105228	SENTIR bumper 100-200 U 4.3 schw/g (bl/y)	1701-1156	SENTIR bumper 100-200 L 4.3 schw/g (bl/y)
105223	SENTIR bumper 100-200 U 4.3 schw (black)	1701-1152	SENTIR bumper 100-200 L 4.3 schw (black)
105248	SENTIR bumper 150-300 U 4.3 schw/g (bl/y)	1701-1166	SENTIR bumper 150-300 L 4.3 schw/g (bl/y)
105243	SENTIR bumper 150-300 U 4.3 schw (black)	1701-1162	SENTIR bumper 150-300 L 4.3 schw (black)
105268	SENTIR bumper 200-400 U 4.3 schw/g (bl/y)	1701-1176	SENTIR bumper 200-400 L 4.3 schw/g (bl/y)
1701-0238	SENTIR bumper 200-400 U 4.3 schw (black)	1701-1172	SENTIR bumper 200-400 L 4.3 schw (black)

Support / Support

Für weitere Informationen können Sie uns unter +49 (0)2941-9793-0 erreichen.

For further information and support please contact us at +49 (0)2941-9793-0.